



CONSORZIO 1 TOSCANA NORD

Consorzio di bonifica – Ente di diritto pubblico

DIREZIONE CONSORZIO 1 TOSCANA NORD
AT1 MANUTENZIONE AREA DI PIANURA

Il dirigente responsabile: ING. LEONARDO GIANNECCHINI

Numero adozione: 25 – Data di adozione: 30 Gennaio 2016

Atto pubblicato sul albo pretorio on-line del Consorzio 1 Toscana Nord

OGGETTO: SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI E POSTERIORI MONTATI SUL PIAGGIO QUARGO TARGATO CC01950, ASSEGNATO AL BACINO BACCATOIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. [C.I.G.: ZBB183F5F6]

Numero interno di proposta: 34

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che dal 21/3/2014, a seguito dell'entrata in carica di tutti i suoi organi è istituito il Consorzio di bonifica "Consorzio 1 Toscana Nord";
- che i due Consorzi di bonifica Versilia-Massaciuccoli ed Auser Bientina, preesistenti sul comprensorio di competenza del Consorzio 1 Toscana Nord, da tale data sono soppressi;
- che ai sensi dell'art. 35, comma 1 della L.R. 79/2012, il Consorzio 1 Toscana Nord è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi dei due consorzi preesistenti;

Visto il decreto del Presidente n. 1 del 21/3/2014 avente ad oggetto: "Indirizzi e determinazioni relative all'organizzazione e la gestione del Consorzio 1 Toscana Nord finalizzate ad assicurare l'immediata operatività dell'Ente.";

Visto il decreto del Presidente n. 817 del 19/11/2015 avente ad oggetto: "Modifica del Decreto Presidente n. 1/2014 "Indirizzi organizzativi per l'esercizio delle attività consortili e per la predisposizione degli atti." Approvazione." e, in particolare, i punti 5, 6, 7 e 8 dell'allegato al medesimo;

Visti gli art. 38 e 39 dello Statuto del Consorzio, approvato con delibera dell'Assemblea n. 23 del 18/12/2015 e pubblicato sul B.U.R.T. del 30/12/2015 e pertanto in vigore;

Visto il rapporto prot. INT 101 del 28.01.2016 dell'Ufficio Manutenzione Aree di Pianura;

Vista l'usura in cui versano i quattro pneumatici montati sul Piaggio Quargo targato CC01950 assegnato al Bacino Baccatoio, dovuta all'uso giornaliero da parte del personale operaio del Bacino;

Considerata pertanto la necessità di dover procedere alla sostituzione di detti pneumatici, al fine di garantire maggior sicurezza durante la guida di tale mezzo;

Visto il preventivo prot. 1093 del 23.01.2016 della Ditta "MOTO ITALIA S.n.c." (C.F. 02068470463) di Capezzano Pianore (LU), interpellata in merito per l'esecuzione del servizio suddetto, la quale offre complessivamente a corpo € 200,00 oltre IVA 22%;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva pervenuto al Consorzio in data 9.11.2015 prot. n. 17857, dal quale risulta la regolarità dell'Impresa "MOTO ITALIA S.n.c." (C.F. 02068470463) di Capezzano Pianore (LU);

Verificata la necessità di provvedere alla sostituzione dei quattro pneumatici montati sul Piaggio Quargo targato CC01950 assegnato al Bacino Baccatoio, e vista la proposta di affidare alla ditta "MOTO ITALIA S.n.c." (C.F. 02068470463) di Capezzano Pianore (LU), l'esecuzione dell'intervento sopra descritto, per un importo di € 200,00 più IVA 22 %;

Ritenuto di provvedere come proposto;

D E T E R M I N A

1) di affidare alla Ditta "MOTO ITALIA S.n.c." (C.F. 02068470463) di Capezzano Pianore (LU), Via Italice 571, l'intervento specificato in narrativa alle condizioni di cui al rapporto prot. INT 101 del 28.01.2016 per l'importo presunto di Euro 200,00 oltre IVA 22% pari ad Euro 44,00, per complessivi Euro 244,00;

2) di far fronte alla spesa presunta di Euro **244,00** i con fondi di cui al Cap.: **330** Art.: **1** del bilancio competenza **2016** denominato "**ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA – FORNITURE E RIPARAZIONI – U.I.O. VERSILIA MASSACIUCCOLI**" che presenta la necessaria disponibilità.

**IL DIRIGENTE TECNICO
PIANURA E PROGETTAZIONE**

Ing. Leonardo Gianecchini

documento firmato digitalmente